

**Bilag 2 – A-parametre for Kulsø SpejderCenter, Kulsøvej 19, 7323 Give (ID 165865)**

<b>A-parametre<sup>1</sup> – Taphane straksprøve</b>
Smag
Lugt
pH
Ledningsevne
Kimtal ved 22°C
Coliforme bakterier
Enterokker
E. coli
Jern
Turbiditet
Farvetal

<sup>1</sup> Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5